W形火焰锅炉粉量均匀性优化特性研究

武岳

(中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北分公司,西安 710065)

摘要:研究了指爪挡板对一次风管粉量的调节特性,通过调整指爪挡板,优化粉量均匀性,降低粉量偏差后,炉膛中心温度下降了近40℃,省煤器出口烟道中间区域烟温偏差下降了10.67℃,省煤器出口氧量偏差下降了1.16%,NO_x体积浓度下降了16.79 μL/L。同时,解决了再热器管壁超温问题,所有燃烧器喷嘴能够正常投运。粉量均匀优化后有利于减轻火焰偏斜、炉膛热负荷和汽温偏差,降低高温腐蚀和爆管的可能。炉膛中心温度的降低,以及沿炉膛宽度方向各燃烧器燃烧更加均匀,使得风粉配合更加合理,有利于降低NO_x生成,改善了炉内(尤其是炉膛中部)的燃烧状况。

关键词:W形火焰;锅炉;挡板;粉量分配器;一次风管;粉量均匀性;省煤器;再热器

中图分类号:TM 621 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-1951(2018)01-0005-05

0 引言

直吹式制粉系统的风量及煤粉均匀性是影响燃煤机组锅炉燃烧的主要因素之一。由于缺少有效监测和调整风粉流量的手段,单台磨煤机、燃烧器间的一次风量和煤粉量的偏差高达±50%,甚至±80%。这对采用四角切圆燃烧方式的炉内燃烧工况影响不大,但对采用W形火焰燃烧方式的炉内燃烧会产生较大影响。锅炉采用W形火焰燃烧方式时,燃烧器喷口布置在前、后墙的拱顶上,要求前、后墙燃烧器喷口的管道风速及携带煤粉量均相同,以形成对称的V形火焰,并汇合成W形火焰,从而促进煤粉着火、燃尽。各燃烧器风粉偏差较大,在风煤比低的燃烧器内将造成飞灰含碳量升高,并产生还原性气氛,降低锅炉效率,增加发生高温腐蚀和水冷壁结渣现象的可能性,而在风煤比高的燃烧器所对应的炉内局部区域氧浓度过高,生成大量NO_x。指爪挡板式粉量分配器是W形火焰锅炉机组燃烧制粉系统中的关键设备之一,其对粉量的分配效果对火力发电厂安全、经济运行有较大影响^[1-3]。

本文研究了指爪挡板式粉量分配器对粉量的调节特性,通过粉量均匀性优化调整,降低了粉量偏差,改善了W形火焰锅炉炉内燃烧状况,解决了金属壁温超温问题。

1 设备概况

1.1 锅炉及燃烧制粉系统

某厂锅炉为F·W公司设计生产的350 MW亚临界、自然循环、W形火焰煤粉锅炉。在炉膛高度约1/3处,前墙和后墙向内形成炉拱,拱上布置有2×12个双旋风筒煤粉分离式燃烧器,每台磨煤机对应6个燃烧器。单个煤粉燃烧器最大出力1.8 kg/s,煤粉流速26 m/s,风煤质量比1.4~1.6。锅炉燃烧器布置见表1。

采用钢球磨煤机正压直吹式制粉系统,配置4台F·W公司制造的D-10D型双进双出钢球磨煤机,煤粉分离器与磨煤机直接连在一起,两端各有1台。单台磨煤机最大出力45.71 t/h,煤粉细度R₂₀₀为15%,R₁₀₀为3%。

1.2 指爪挡板粉量分配器

指爪挡板位于磨煤机出口两侧粉管母管上,一次风携带煤粉流经指爪挡板后分别进入3个一次风管,编号1,2和3的粉管为一侧,编号4,5和6的粉管为另一侧。磨煤机出口两侧共6套指爪挡板,分别对应6个粉管,指爪挡板位于对应粉管的正下方,同侧的3套在粉管母管的圆周上均匀分布。

每套指爪挡板由内、中和外3层结构不同的挡板组成,可由外面的执行机构分别控制,挡板全开时

表1 燃烧器布置

位置	从左至右											
前墙	D1	A1	D2	A2	D3	A3	D4	A4	D5	A5	D6	A6
后墙	C1	B1	C2	B2	C3	B3	C4	B4	C5	B5	C6	B6

与水平夹角103°,全关时与水平夹角21°,在82°的范围内可调,将全行程关度定义为0~100%,全开

即为 0%，全关即为 100%。

内层挡板和中层挡板均由角钢组成，中间有缝隙，而外层挡板由耐磨钢板组成，防止挡板被含煤粉气流冲刷磨损。调整时可由外面的执行机构分别控制，一般保持 3 层挡板在同一关度，例如 A1 指爪挡板的关度为 60%，表示内层、中层和外层挡板的关度均为 60%；亦可使 3 层挡板在不同关度，例如 A2 指爪挡板的关度为 80%/60%/40%，表示内层、中层和外层挡板的关度分别为 80%，60% 和 40%。指爪挡板实物如图 1 所示。

图 1 指爪挡板实物

2 试验结果及分析

2.1 制粉系统摸底试验

在进行锅炉粉量均匀性优化调整之前，基于正常运行工况，对制粉系统的粉量、煤粉细度和一次风速进行测试，以便掌握锅炉制粉系统运行情况。

2.1.1 各台磨煤机粉量及偏差

保持磨煤机出力(给煤量 35 t/h 左右)及通风量(一次风量 46 t/h 左右)不变，指爪挡板全开(关度为 0%)的条件下，利用取样枪在粉管上对煤粉进

行等速取样，试验结果见表 2~5。可以看出，4 台磨煤机各粉管的粉量偏差较大，粉量最低为 A6 的 38.23 g，最高为 A5 的 165.37 g，相差 127.14 g，粉量偏差基本在 20% 以上，最大偏差为 A5 的 97.51%。可见，各粉管粉量均匀性较差。

2.1.2 各台磨煤机一次风速及偏差

保持磨煤机通风量(一次风量 46 t/h 左右)不变，指爪挡板全开(关度为 0%)的条件下，对一次风速进行热态测试，各台磨煤机一次风速平均值分别是 25.60, 21.27, 21.95 和 26.68 m/s，4 台磨煤机各粉管的一次风速较平，除个别粉管外，一次风速偏差基本在 8% 以内。

2.2 粉量均匀性优化

由摸底试验数据发现，A3 和 A5 粉量偏大，分别为 101.87 g 和 165.37 g，粉量偏差分别为 21.67% 和 97.51%，而 A4 和 A6 粉量偏小，分别为 49.70 g 和 38.23 g，粉量偏差分别为 -40.64% 和 -54.35%。A 磨煤机指爪挡板的调整应降低 A3 和 A5 粉量，适当提高 A4 和 A6 粉量。B3 和 B6 粉量偏大，分别为 112.73 g 和 116.57 g，粉量偏差分别为 32.61% 和 37.13%，而 B2 和 B4 粉量偏小，分别为 57.73 g 和 42.30 g，粉量偏差分别为 -32.08% 和 -50.24%。B 磨煤机指爪挡板的调整应降低 B3 和 B6 粉量，适当提高 B2 和 B4 粉量。C3 和 C4 粉量偏大，分别为 110.85 g 和 101.33 g，粉量偏差分别为 40.11% 和 28.08%，而 C1 和 C2 粉量偏小，分别为 56.38 g 和 60.53 g，粉量偏差分别为 -28.74% 和 -23.50%。同时，由于再热器管壁超温，长期以来

表 2 A 磨煤机粉量及偏差

粉管	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
A1	61.43	-26.63		-26.00
A2	85.77	2.44	83.02	3.31
A3	101.87	21.67		22.70
A4	49.70	-40.64		-41.14
A5	165.37	97.51	84.43	95.86
A6	38.23	-54.35		-54.73
平均值	83.73	—	—	—

表 3 B 磨煤机粉量及偏差

粉管	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
B1	89.00	4.70		2.91
B2	57.73	-32.08	86.49	-33.25
B3	112.73	32.61		30.34
B4	42.30	-50.24		-49.35
B5	91.70	7.88	83.52	9.79
B6	116.57	37.13		39.56
平均值	85.00	—	—	—

表 4 C 磨煤机粉量及偏差

粉管	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
C1	56.38	-28.74		-25.74
C2	60.53	-23.50	75.92	-20.28
C3	110.85	40.11		46.01
C4	101.33	28.08		16.56
C5	79.36	0.30	82.32	-2.58
C6	66.27	-16.24		-13.98
平均值	79.12	—	—	—

表 5 D 磨煤机粉量及偏差

粉管	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
D1	75.97	-3.85		-12.01
D2	89.67	13.49	86.33	3.86
D3	93.37	18.17		8.15
D4	102.55	29.80		43.06
D5	71.10	-10.01	71.68	-0.81
D6	41.40	-47.60		-42.25
平均值	79.01	—	—	—

C4 和 D3 燃烧器喷嘴处于关闭状态。C 磨煤机指爪挡板的调整应降低 C3 和 C4 粉量,适当提高 C1 和 C2 粉量。D4 粉量偏大,为 102.55 g,与同侧粉管粉量偏差 43.06%,而 D6 粉量偏小,为 41.40 g,与同侧粉管粉量偏差 -42.25%。D 磨煤机指爪挡板的调整应降低 D3 和 D4 粉量,适当提高 D6 粉量。

通过探究指爪挡板的协同调节特性,最终调整各指爪挡板的关度和粉量分别见表 6~9。

可以看出,A 磨煤机各粉管粉量最大偏差由 A5 的 97.51% 下降到 A6 的 -32.78%,同侧粉管粉量最大偏差由 A5 的 95.86% 下降到 A6 的 32.3%。B 磨煤机各粉管粉量最大偏差由 B4 的 -50.24% 下

降到 B4 的 -29.46%,同侧粉管粉量最大偏差由 B4 的 -49.35% 下降到 B4 的 -25.16%。C 磨煤机各粉管粉量最大偏差由 C3 的 40.11% 下降到 C6 的 18.44%,同侧粉管粉量最大偏差由 C3 的 46.01% 下降到 C3 的 15.91%。D 磨煤机各粉管粉量最大偏差由 D6 的 -47.60% 下降到 D2 的 25.42%,同侧粉管粉量最大偏差由 D4 的 43.06% 下降到 D6 的 15.59%。粉量均匀性得到优化。

2.3 前后墙粉量及偏差对比

表 10 和表 11 分别是优化前后的前后墙粉量,可以看出,优化前粉量最低为 A6 的 38.23 g,最高为 A5 的 165.37 g,优化后粉量最低为 B4 的 52.15 g,最

表 6 A 磨煤机优化后粉量及偏差

粉管	指爪挡板/%	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
A1	0	87.45	-5.18		-5.85
A2	0	99.00	7.34	92.88	6.59
A3	60	92.20	-0.03		-0.74
A4	0	105.23	14.10		14.91
A5	0	107.50	16.56	91.58	17.39
A6	0	62.00	-32.78		-32.30

表 7 B 磨煤机优化后粉量及偏差

粉管	指爪挡板/%	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
B1	0	67.08	-9.27		-14.20
B2	0	85.00	14.98	78.18	8.73
B3	80	82.45	11.53		5.47
B4	0	52.15	-29.46		-25.16
B5	80	78.74	6.51	69.68	13.00
B6	80	78.15	5.71		12.16

表 8 C 磨煤机优化后粉量及偏差

粉管	指爪挡板/%	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
C1	0	83.44	-13.78		-7.78
C2	0	83.13	-14.11	90.48	-8.13
C3	80	104.88	8.37		15.91
C4	60/60/40	107.38	10.96		4.18
C5	80	87.23	-9.87	103.08	-15.38
C6	0	114.62	18.44		11.20

表 9 D 磨煤机优化后粉量及偏差

粉管	指爪挡板/%	粉量/g	粉量偏差/%	同侧粉管平均粉量/g	同侧粉管粉量偏差/%
D1	0	69.35	-9.86		-18.09
D2	60/60/0	96.50	25.42	84.67	13.98
D3	60/60/50	88.15	14.57		4.11
D4	80	65.73	-14.56		-5.02
D5	0	61.90	-19.55	69.21	-10.56
D6	60	80.00	3.98		15.59

表 10 优化前前后墙粉量

后墙	粉管	D1	A1	D2	A2	D3	A3	D4	A4	D5	A5	D6	A6
	粉量	75.97	61.43	89.67	85.77	93.37	101.87	102.55	49.70	71.10	165.37	41.40	38.23
前墙	粉管	C1	B1	C2	B2	C3	B3	C4	B4	C5	B5	C6	B6
	粉量	56.38	89.00	60.53	57.73	110.85	112.73	101.33	42.30	79.36	91.70	66.27	116.57

表 11 优化后前后墙粉量

后墙	粉管	D1	A1	D2	A2	D3	A3	D4	A4	D5	A5	D6	A6
	粉量	69.35	87.45	96.50	99.00	88.15	92.20	65.73	105.23	61.90	107.50	80.00	62.00
前墙	粉管	C1	B1	C2	B2	C3	B3	C4	B4	C5	B5	C6	B6
	粉量	83.44	67.08	83.13	85.00	104.88	82.45	107.38	52.15	87.23	78.74	114.62	78.15

高为 C6 的 114.62 g, 粉量最高和最低的差值由 127.14 g 下降到 62.47 g, 下降了 64.67 g。

优化前后粉量偏差如图 2 所示, 由图 2 可知, 前墙粉量最大偏差由 B4 的 50.24% 下降到 29.46%, 下降了 20.78 百分点; 后墙粉量最大偏差由 A5 的 97.51% 下降到 A6 的 32.78%, 下降了 64.73 百分点。

2.4 温度场

优化前后炉膛温度场如图 3 所示, 省煤器出口温度场如图 4 所示。可以看出, 粉量均匀性优化调整后, 炉膛中心温度下降了近 40 °C, 省煤器出口温度场比原来分布均匀, 烟道中间区域烟温偏差由 23.53 °C 下降到 12.86 °C, 下降了 10.67 °C。炉膛中心温度的降低有利于降低 NO_x 生成, 烟温偏差的降

图 2 优化前后粉量偏差

低表明粉量均匀优化后有利于减轻火焰偏斜、炉膛热负荷和汽温偏差,降低高温腐蚀和爆管的可能。

图3 优化前后炉膛温度场

图4 优化前后省煤器出口温度场

2.5 省煤器出口氧量场和 NO_x 场

优化前后省煤器出口氧量场如图5所示,粉量均匀性优化调整后,省煤器出口氧量偏差由4.76%下降到3.60%,下降了1.16个百分点。优化前后省煤器出口 NO_x 场如图6所示,省煤器出口 NO_x 体积浓度由 368.74 μL/L 下降到 351.95 μL/L,下降了 16.79 μL/L。研究发现在燃料过浓的区域易生成 NO_x,粉量均匀性优化调整后,沿炉膛宽度方向各燃烧器燃烧更加均匀,风粉配合更加合理,有利于降低 NO_x 生成。

图5 优化前后省煤器出口氧量场

2.6 解决金属管壁超温问题

粉量均匀性:优化调整前,因再热器管壁超温,C4和D3燃烧器喷嘴长期处于关闭状态,导致炉内燃烧工况组织不均衡,易造成火焰偏斜、炉膛热负荷和烟温汽温偏差;优化调整后,所有燃烧器喷嘴正常投运,

图6 优化前后省煤器出口 NO_x 场

极大地改善了炉内(尤其是炉膛中部)燃烧状况。

3 结论

(1)研究了指爪挡板对一次风管粉量的调节特性:当指爪挡板关度在 0~40% 时,对粉量调节效果不明显,甚至出现关度增加粉量也增加的趋势;当关度在 40%~80% 时,能较好地提高粉量均匀性。

(2)通过调整指爪挡板,优化了粉量均匀性,磨煤机出口粉量偏差基本在 15% 以下,粉量最大偏差由 97.51% 下降到 32.78%。

(3)粉量均匀性优化调整后,炉膛中心温度下降了近 40℃,省煤器出口烟道中间区域烟温偏差下降了 10.67℃,省煤器出口氧量偏差下降了 1.16%,NO_x 体积浓度下降了 16.79 μL/L。研究发现,在燃料过浓的区域易生成 NO_x,烟温偏差的降低表明粉量均匀优化后有利于减轻火焰偏斜、炉膛热负荷和汽温偏差,降低高温腐蚀和爆管的可能。炉膛中心温度的降低,以及沿炉膛宽度方向各燃烧器燃烧更加均匀,使得风粉配合更加合理,有利于降低 NO_x 生成。

(4)解决了再热器管壁超温问题,所有燃烧器喷嘴能够正常投运,极大地改善了炉内(尤其是炉膛中部)的燃烧状况。

参考文献:

- [1] 岳溪,李乃钊,罗萌,等. W形火焰锅炉的风量和煤粉均匀特性对燃烧的影响[J]. 广东电力,2002,15(3):16-18,37.
- [2] 蔡小舒,潘咏志,欧阳新,等. 电厂煤粉管道中煤粉运行状况诊断研究[J]. 中国电机工程学报,2001,21(7):83-86.
- [3] 靳菲,阎维平,苏宏亮,等. W形火焰锅炉一次风粉参数测量及调平试验研究[J]. 热力发电,2013,42(11):54-59.

(本文责编:白银雷)

作者简介:

武岳(1989—),男,陕西西安人,工程师,工学硕士,从事锅炉燃烧及制粉系统优化方面的工作(E-mail: datang-wuyue@126.com)。